


繁體中文

修改內容：2022/9/26 釋出，改善了聲音輸出的相容性


更新教學：

1. 請把 JVA14 的 HOST 端連接到電腦的 USB port 之後，執行更新程式


更新程式中出現 **Please Update !!** 代表你的產品可進行更新，請按下 **Update** 開始更新



2. 按下 **Update** 開始更新，更新中請勿拔除產品/連接線



3. 出現更新完成訊息後，請按下 **Exit** 關閉更新程式，JVA14 產品更新完成




简体中文

修改内容：2022/9/26 释出，改善了声音输出的兼容性


更新教学：

1. 请把 JVA14 的 HOST 端连接到计算机的 USB port 之后，执行更新程序


更新程序中出现 **Please Update !!** 代表你的产品可进行更新，请按下 **Update** 开始更新



2. 按下 **Update** 开始更新，更新中请勿拔除产品/连接线




3. 出现更新完成讯息后，请按下 **Exit** 关闭更新程序，JVA14 产品更新完成




EN


Modified content: Released on 2022/9/26, improved the compatibility of sound output


1 . 1. Please connect the HOST terminal of JVA14 to the USB port of the computer and run the update program, Please Update !! appears in the update program, it means your product can be updated, please


click to start the 



2 . Press the  please do not unplug the product/cable during the update



3 . After the update completion message appears, please click  to close the update program and the JVA14 product update is complete



JP

ファームウェア更新

修正内容：2022/9/26 リリース。一部デバイスで左右音声が逆になる不具合を修正。

1. JVA14 を PC の USB ポートに接続してから、ファームウェアデータを起動します。

下記更新ウィンドウが飛び出し、**Please Update !!** が表示されたら現在のファームウェアが古い

ので更新する必要があります。**Update** をクリックしてから更新を開始してください。

Source	Device
MCU	04 --> 03

Please Update !!!

Update

Device Ready

OS Version Win10 x64 Build: 19044 Exit

2. **Update** をクリックしてから更新開始したので、更新中に製品を PC から抜かないでください。

Source	Device
MCU	04 --> 03

Please Update !!!

Update

[APROM] Update Progress 31%

OS Version Win10 x64 Build: 19044 Exit

3. 更新完成后 **Exit** をクリックして、ファームウェア更新が完了し、製品を改めて抜き差ししてから使用可能です。

Source	Device
MCU	04 --> 04

Update

MCU Firmware update complete

OS Version Win10 x64 Build: 19044 Exit